




082.11

Ferro con riscaldamento a vapore da allacciare ad impianto centralizzato (pressione vapore 3/6 Ate). Completo di 2 tubazioni (una per l'alimentazione e una per lo scarico condense).



082.11

Steam heated iron, to be connected to the main plant (steam pressure 3/6 Atm). It is supplied with two hoses, respectively: one for steam and one for condensate outlet.



Technical details

082.11 Completo di 2 tubazioni. Peso 1,25 Kg. - pressione vapore 3/6 Ate
It is supplied with two hoses. Weight 1,25 - steam pressure 3/6 Atm